
WITTE EN GRIJZE AANSLAG OP STRUCTUURLAKKEN

Op structuurlakken stelt men regelmatig het probleem vast van een witte tot grijze verkleuring. Het lijkt alsof de kleur "wegtrekt".

De verkleuring is niet noodzakelijk uniform, maar kan zicht ook manifesteren als een vorm van aflooplijnen, aftekeningen van druppels of vlekken.

Enkele voorbeelden worden weergegeven op de volgende foto's.



Dit soort vervuiling wordt veroorzaakt door vervuiling die achterblijft in de poriën van de structuur-poederlak.

Deze vervuiling is echter niet structureel en kan mits aangepaste reining verwijderd worden. Zie hiervoor ook de Alural "Handleiding voor onderhoud van structuur en structuur metallic poederlakken".

Het resultaat van dergelijke reiniging wordt weergegeven in de volgende foto.

